



Fiche d'aide au repérage <b>FAR 4</b>	<h2>Fabrication de panneaux de bois</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fibres de moyenne densité (médium ou MDF)</li><li>- Fibres de haute densité (HDF)</li><li>- Panneaux à lamelles orientées (OSB)</li><li>- Aggloméré</li><li>- Contreplaqué (CP)</li><li>- Lamellé-collé</li></ul>
---	--

> Cette fiche ne recense que les postes identifiés à risque cancérogène pour l'activité concernée.  
Chaque établissement mènera sa propre évaluation du risque.

Activités Sources d'émissions (1)	Cancérogènes avérés ou <b>suspectés</b> (2)	Probabilité de présence (3)	Commentaires
Transformation des grumes en copeaux	Poussières de bois	Certaine	Émises lors des opérations de découpe, hachage, broyage des grumes, de tamisage, séchage et transport des copeaux de bois.
Préparation des colles ou liants	Formaldéhyde	Certaine	Présence dans les colles urée-formol ou mélamine-formol utilisées pour la fabrication des panneaux d'agglomérés, de MDF, HDF ou OSB.
	Phosphate de tris(2-chloroéthyle)	Possible	Agent ignifugeant pouvant être utilisé pour certaines qualités de panneaux.
Encollage et pressage (copeaux ou lamelles)	Poussières de bois	Certaine	
	Formaldéhyde	Certaine	
	Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)	Certaine	Présents dans certaines huiles et graisses de lubrification des presses. Exposition possible par dégradation thermique de ces lubrifiants.
Découpe et stockage	Poussières de bois	Certaine	
	Formaldéhyde	Certaine	
Surfaçage ou stratification	Poussières de bois	Certaine	Émises lors des opérations de ponçage des panneaux.
	Formaldéhyde	Certaine	
Contrôle qualité	Poussières de bois	Certaine	
	Rayonnement X	Possible	Exposition possible lors de contrôle qualité par radiographie.

<b>Manutention mécanique</b>	<b>Poussières de bois</b>	Certaine	
	<b>Gaz d'échappement de moteurs diesel</b>	Très probable	Émis par les chariots automoteurs diesel.
<b>Nettoyage, entretien et maintenance des équipements</b>	<b>Poussières de bois</b>	Certaine	
	<b>Trichloréthylène</b>	Possible	Solvants chlorés utilisés pour dissoudre certaines colles à bois. Présents dans certaines préparations.
	<b>Dichlorométhane</b>	Possible	
	<b>Cobalt</b>	Possible	Métal présent dans l'abrasif (ou stellite) utilisé pour l'affûtage des outils.
	<b>Cobalt métal en présence de carbure de tungstène</b>	Possible	Exposition lors des opérations d'affûtage des outils en carbure de tungstène.
<b>Alimentation et entretien des chaudières</b>	Fumées contenant des métaux <b>Cadmium, beryllium, chrome VI, cobalt, nickel, arsenic, plomb</b>	Certaine	Dégagées lors des opérations de soudage. Se reporter à la FAR 15 pour le détail des cancérogènes.
	<b>Poussières de bois</b>	Certaine	Exposition lors de la manutention des déchets de bois utilisés pour alimenter les chaudières.
	<b>Hydrazine</b>	Très probable	Utilisé dans le traitement anticorrosif des chaudières. Se reporter à la FAS 16 pour un avis sur la substitution.
Se reporter à la FAR 37 pour le repérage des cancérogènes liés à l'entretien et à la maintenance des chaudières.			

(1) Cette liste recense les principaux types de postes, de tâches et de sources d'émissions exposant potentiellement à des agents cancérogènes et ne prétend pas à l'exhaustivité.

(2) **Cancérogène avéré** = UE Catégorie 1A ou 1B, CIRC 1 ou 2A    **Cancérogène suspecté** = UE Catégorie 2 ou CIRC 2B

(3) Probabilité de présence : probabilité de trouver le polluant (généré ou utilisé) dans l'ensemble du secteur d'activité concerné, et non pas à un poste de travail ou un procédé donné (ce n'est pas une quantification de l'exposition potentielle).

#### Pour en savoir plus

Dossier web du site INRS « Agents chimiques CMR »

<http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/ce-qu-il-faut-retenir.html>

Dossier web du site INRS « Cancers professionnels »

<http://www.inrs.fr/risques/cancers-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html>

Page web du site INRS « Cancers professionnels. Classifications existantes »

<http://www.inrs.fr/risques/cancers-professionnels/classifications-existantes.html>

Page web du site INRS « Prévention des risques liés aux agents CMR »

<http://www.inrs.fr/risques/cmr-agents-chimiques/prevention-risques-cmr.html>

Page web du site INRS « Transformation du bois »

<http://www.inrs.fr/metiers/bois.html>

Dossier web du site INRS « Poussières de bois »

<http://www.inrs.fr/risques/poussieres-bois/ce-qu-il-faut-retenir.html>

Fiche d'aide à la substitution des cancérogènes « Hydrazine. Traitement anticorrosion des chaudières » (FAS 16)

<http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FAS%2016>

Fiche d'aide au repérage des cancérogènes « Soudage / brasage des métaux » (FAR 15)

<http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FAS%2015>

Fiche établie par la CNAMTS, l'INRS et un groupe d'ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité des CARSAT, CRAM ou CGSS. Elle est appelée à être modifiée en fonction de l'évolution des connaissances toxicologiques et des techniques utilisées. En cas de détection d'autres agents cancérogènes dans cette activité, veuillez contacter : site.web@inrs.fr ou votre interlocuteur à la CARSAT.



FAR 4

## Fabrication de panneaux de bois

Fiche d'aide au repérage des cancérogènes « Entretien et maintenance de chaudières » (FAR 37)  
<http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=FAS%2037>

fiche d'aide au repérage

Fiche établie par la CNAMTS, l'INRS et un groupe d'ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité des CARSAT, CRAM ou CGSS. Elle est appelée à être modifiée en fonction de l'évolution des connaissances toxicologiques et des techniques utilisées. En cas de détection d'autres agents cancérogènes dans cette activité, veuillez contacter : site.web@inrs.fr ou votre interlocuteur à la CARSAT.